

2010年4月22日

報道各位

株式会社ジャパンエナジー

弊社系列給油所跡地におけるベンゼンの検出について

1. 今般、弊社（本社：東京都港区虎ノ門二丁目，社長：松下功夫）系列給油所^(注)の跡地（住所：愛知県名古屋市中村区千成通1-50）において、敷地内の土壌・地下水の汚染状況を自主調査したところ、名古屋市が定める基準値を上回るベンゼンが検出されましたので、弊社は、4月20日に「土壌汚染等調査結果報告書」を名古屋市に提出しました。

（注）昨年4月10日に廃止された「JOMO千成通ステーション」。

2. 汚染の原因につきましては、過去（1994年）に埋設油配管の不具合により油が漏洩し、その改修時に行った油含有土壌の除去が不十分であった可能性が高いと推定しております。

3. 自主調査の結果は次のとおりです。

汚染物質	調査対象	基準値超過地点数 (調査地点数)	基準値超過測定値	基準値
ベンゼン	土壌溶出量	3 (28)	0.016～0.078mg/L	0.01mg/L
	地下水	1 (9)	0.39mg/L	

※調査地点数は、深さ方向の調査など同一地点で実施した複数の調査を含みます。

4. 弊社といたしましては、今後、行政当局の指示を仰ぎながら適切な対策を講じてまいる所存です。

以上

お問い合わせ先

中部支店（統轄課）【篠崎，福永】

TEL：052(583)6873 FAX：052(583)6901

E-mail：fukunaga@j-energy.co.jp

総務人事部（広報担当）【高田，武田】

TEL：03(5573)6100 FAX：03(5573)6784

E-mail：a083@j-energy.co.jp